

ZÁRUČNÝ LIST

1. Na náradie a stroje KH Trading je poskytovaná záruka 6/24 mesiacov od dátumu predaja podľa obchodného alebo občianskeho zákona a vzťahuje sa na preukázateľné chyby materiálu (dátum predaja je nutné preukázať riadne vyplneným záručným listom, faktúrou, účtenkou). Iné nároky vo vzťahu na poškodenie akéhokoľvek druhu, priame alebo nepriame, voči osobám alebo materiálu, sú vylúčené.
2. Záruka sa nevzťahuje na poruchy zavinené neodborným zaobchádzaním, preťažením, nedodržaním inštrukcií uvedených v návode, použitím nesprávneho príslušenstva alebo nevhodných pracovných nástrojov, zásahom nepovolanej osoby, prirodzeným opotrebovaním alebo poškodením počas transportu. Ďalej sa nevzťahuje na príslušenstvo, motor, uhlíky, tesniace a teplovzdušné prvky, ktoré vyžadujú periodickú výmenu.
3. Pokiaľ nebude závada vyhodnotená ako podliehajúca záruke, hradí náklady spojené s výkonom servisného technika podľa platného cenníka, viď www stránky, a prepravu výrobku späť vlastníku výroby.
4. Pri uplatňovaní nárokov na záručnú opravu je nutné predložiť záručný list, ktorý je platný iba vtedy, ak je vybavený dátumom výroby a predaja, výrobným číslom (číslo série), pečiatkou príslušnej predajne a podpisom predávajúceho, prípadne platný kúpny doklad.
5. Reklamáciu uplatňujte u predajcu, u ktorého ste náradie alebo stroj zakúpili, príp. zašlite v nerozloženom stave do opravovne. Predávajúci je povinný vyplniť záručný list (dátum predaja, výr. číslo príp. číslo série, pečiatku predajne a podpis). Všetky tieto údaje musia byť zaznamenané ihneď pri predaji.
6. Záručná lehota sa predlžuje o čas, počas ktorého je náradie alebo stroj v záručnej opravovni. Ak nebude pri oprave zistená porucha spadajúca do záruky, hradí náklady spojené s výkonom servisného technika vlastník (používateľ) náradia alebo stroja.
Náradie zasielajte do opravovne s popisom poruchy, vloženým záručným listom, najlepšie v originálnej škatuli, ktorú odporúčame pre tieto účely dobre uschovať.
7. Výrobky predávajte do servisu iba vo vyčistenej podobe. V opačnom prípade ich nie je možné prijať z hygienických dôvodov, alebo je potrebné účtovať poplatok za čistenie.

OBJEDNÁVKY - REKLAMÁCIE

Telefon: 00421 906 104 116 - 117

Pracovná doba:

pondelok – piatok 8 – 20 hod

e-mail: senec@xpress.sk

SERVIS

Logistické centrum Klecany

Topolová 483

250 67 Klecany

Česká republika

Doprava reklamácií do servisu - viz obchodné podmienky

Tel. reklamačného odd.: 00420 266 190 156

MOBIL 00420 608 227 255

Fax: 00420 260 190 100

<http://www.uni-max.cz>

E-Mail: servis@KHnet.cz

Výrobok:	DIGITÁLNY TLAKOMER PNEU	
Typ:	GA0701	Výrobné číslo (séria):
Dátum výroby:	Záznamy opravovne:	
Dátum predaja, pečiatka, podpis:		

Bez riadne vyplneného záručného listu alebo platného kúpneho dokladu s uvedením typu tovaru (faktúra, doklad o platbe v hotovosti a pod.) nie je možné brať zreteľ na prípadné reklamácie.

www.uni-max.com

NÁVOD NA OBSLUHU

DIGITÁLNY TLAKOMER PNEU



GA0701

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie zariadenia od firmy KH Trading s.r.o. Naša spoločnosť je pripravená vám poskytnúť svoje služby – skôr než výrobok zakúpite, pri kúpe aj po zakúpení. V prípade akýchkoľvek otázok, návrhov či odporúčaní kontaktujte naše obchodné miesto. Vynasnažíme sa Váš návrh zvážiť a reagovať v rámci možností.

Prvé použitie zariadenia je v zmysle tohto návodu právnym krokom, ktorým používateľ svojou slobodnou vôľou potvrdzuje, že si tento návod riadne preštudoval, úplne pochopil jeho zmysel a zoznámil sa so všetkými rizikami.

POZOR! Nepokúšajte sa zariadenie uviesť do chodu (príp. používať) skôr, než sa oboznámite s celým návodom na obsluhu. Návod uschovajte pre budúce použitie.

Pozornosť je potrebné venovať najmä pokynom týkajúcim sa bezpečnosti práce. Nedodržanie alebo nepresné vykonávanie týchto pokynov môže byť príčinou úrazu vlastnej osoby alebo iných osôb, prípadne môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo spracovávaného materiálu.

Dbajte hlavne na bezpečnostné inštrukcie uvedené na štítkoch, ktorými je zariadenie vybavené. Tieto štítky neodstraňujte, ani nepoškodzujte.

POPIS

Na uľahčenie prípadnej komunikácie si sem opíšte číslo faktúry príp. kúpneho dokladu. Digitálny tlakomer kompaktnej konštrukcie s LCD displejom a možnosťou voľby jednotiek tlaku, určený na meranie tlaku pneumatík opatrených Schraedrovým ventilom – „automobilový“ ventilček.

Tlakomer je vybavený svetlom s modrou LED diódou a akustickou signalizáciou príliš nízkeho tlaku v meranej pneumatike (pod 1,2 bar).

TECHNICKÉ DÁTA

Napájanie 3 × batéria LR41

Merací rozsah

MPa 0 - 1,1 MPa

bar (kg.cm⁻²) 0 - 11 bar

PSI 0 - 150 PSI

Prevádzková teplota 0 - 50°C

Správnosť textu, grafov a údajov sa viaže na čas tlače. V záujmu neustáleho zlepšovania našich výrobkov môže dôjsť k zmene technických údajov bez predchádzajúceho upozornenia.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

! Všeobecné

- Zoznámte sa s týmto zariadením a jeho ovládaním.
- O svoje náradie sa starajte a udržiavajte ho čisté.
- Rukoväte a ovládacie prvky udržiavajte suché a bez stôp olejov a tukov.
- Nepoužívajte zariadenie na iný účel, než na ktorý je určené.
- So zariadením nepracujte pod vplyvom alkoholu a omamných látok.
- Ak trpíte závratmi, oslabením alebo mdlobami, so zariadením nepracujte.
- Akékoľvek úpravy zariadenia nie sú povolené. NEPOUŽÍVAJTE v prípade, že zistíte prasklinu alebo iné poškodenie.
- Ak sa objaví neobvyklý zvuk alebo iný neobvyklý jav, okamžite prerušte prácu.
- Pred použitím skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu.

Poznámky:

Poznámky:

- Použitie prídavných zariadení alebo príslušenstva neodporúčaných dodávateľom môže viesť k zraneniam.
- Zariadenie používajte iba v stanovenom rozsahu prevádzkových tlakov. Na poškodenie spôsobené preťažením sa nevzťahuje záruka.
- Chráňte zariadenie pred nadmernou teplotou a slnečným žiarením.
- Zariadenie nie je určené pre prácu pod vodou, ani vo vlhkom prostredí.
- Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, uložte ho na suchom uzamknutom mieste mimo dosahu detí.
- Skontrolujte, či nie sú niektoré dielce prasknuté a presvedčte sa, že sú všetky dielce správne nasadené. Kontrolujte aj všetky ďalšie podmienky, ktoré môžu ovplyvniť funkciu.

! Batériové zariadenie

- Pokiaľ zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte batérie. Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia vytečenými článkami, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Pri vkladaní dodržujte správnu polaritu batérií. Na poškodenia vzniknuté prepólovaním sa nevzťahuje záruka.

! Jemná mechanika

- Prístroj nikdy neupínajte do zveráka.
- Chráňte prístroj pred nárazmi a pádom.


MONTÁŽ

- Skôr, ako vyhodíte obal od prístroja, skontrolujte, či v ňom nezostali nejaké súčiastky. Ak áno, vyhľadajte si dielec v zozname dielcov alebo na schéme zostavenia a príslušný dielec nainštalujte.

OBSLUHA

Ak je tlak v meranej pneumatike nižší než 1,2 bar (0,12 MPa, 20 PSI) zapne sa na čas cca 15 sek. bzučiak.

Popis



1 - osvetľovacia modrá LED dióda

2 - poistka – po stlačení je možné ťahom sňať kryt, pod ním viečko na výmenu batérií

3 - vypínač, pri opakovanom stlačení zmena jednotiek MPa, bar (kp.cm⁻²), PSI

4 - počas stlačenia svieti modrá osvetľovacia dióda LED

Zapnutie prístroja

- Krátko stlačte tlačidlo pri modrej šípke. Zapnutie je signalizované krátkym pípnutím.

Nastavenie jednotiek merania

- Opakovaným stlačením vyššie uvedeného tlačidla zvolíte požadované jednotky (zmena jednotiek je signalizovaná zobrazením jednotiek MPa, PSI, (bar – kg.cm⁻²).

Meranie

- Pritlačte kolmo na ventil, chvíľu pridržte a displej ukáže tlak v zvolených jednotkách. Postupom „Nastavenia jednotiek merania“ je možné nameranú hodnotu zobraziť v ostatných jednotkách.

Vypnutie


- Po ukončení merania sa meradlo po niekoľkých sekundách automaticky vypne.

Baterka (modrá LED)

- Stlačením konca upevňovacej klipsy (zelená šípka) sa rozsvieti modrá LED dióda umiestnená na hornej ploche meradla.

ÚDRŽBA

- Nástroje udržiavajte vždy v čistote. Nečistoty, ktoré vniknú do mechanizmu nástroja môžu spôsobiť jeho poškodenie.
- Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá.
- Plastové dielce odporúčame utrieť handričkou navlhčenou v mydlovej vode.
- Nepoužívané zariadenie uskladnite na suchom mieste, kde nebude korodovať.



- Stlačte tlačidlo pri žltej šípke a puzdro ťahom snímte.
- Otočte a tlakom na vrúbkovanú časť stiahnite kryt.
- Nekovovým predmetom vyberte staré batérie a vložte nové. Pracujte v rukaviciach, nesiajte na batérie. Dbajte na správnu polohu batérií. Pri prepólovaní dôjde k trvalému poškodeniu, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Opačným postupom kompletujte.

Batérie sú z hľadiska zákonnej záruky na tovar vecou spotrebnou v zmysle zákona.

Konkrétny popis pracovnej činnosti a využitie výrobku tu nie je zámerne spomenutý, pretože výrobca / dovozca predpokladá, že užívateľ funkciu výrobku pozná a je s jeho činnosťou oboznámený, pretože v zmysle zákona ide o výrobok bežný. Ak používateľ tieto znalosti neovláda alebo si nimi nie je istý, odporúčame sa obrátiť na Inšpektorát bezpečnosti práce.

LIKVIDÁCIA

- Použité batérie je nutné likvidovať v súlade so Zákonom o odpadoch. Po skončení životnosti výrobku je nutné pri likvidácii vzniknutého odpadu postupovať v súlade s platnou legislatívou. Výrobok sa skladá z kovových a plastových častí, ktoré sú po roztriedení samostatne recyklovateľné.
1. Elektroodpad (použitie elektrické ručné náradie, elektromotory, nabíjacie zdroje, elektronika, akumulátory, batérie...).
- Váženy zákazník, z hľadiska zákona o odpadoch č.185/2001 v platnom znení, sa v prípade elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, ktorého likvidácia podlieha zvláštnemu režimu. Je zakázané vhadzovať elektroodpad do nádob určených na zber komunálneho odpadu. Je taktiež možné prístroj odovzdať do zberných miest elektroodpadu. Informácie o miestach zberu získate na zastupiteľstve obce alebo na internete.

UPOZORNENIE

Ak dôjde k poruche, zašlite prístroj na adresu predajcu, oprava bude vykonaná v čo najkratšom termíne. Stručný popis poruchy skráti jej hľadanie a čas opravy. V záručnej lehote priložte k prístroju záručný list a doklad o kúpe. Aj po uplynutí záručnej lehoty sme tu pre Vás a prípadné opravy vykonáme za priaznivé ceny.

Aby ste zabránili poškodeniu prístroja pri preprave, bezpečne ho zabalte alebo použite originálny obal. Za poškodenie pri preprave nenesieme zodpovednosť a pri reklamácií u prepravnej služby záleží na úrovni balenia a zabezpečení proti poškodeniu.

Pozn.: Vyobrazenie sa môže líšiť od dodaného výrobku rovnako, ako sa môže líšiť rozsah a typ dodaného príslušenstva. Je to dôsledok vývoja a také varianty nemajú žiadny vplyv na správnu funkciu výrobku.